

# 富山県魚津市よつば小・西部中校区(通学路対策箇所図)

令和3年8月

0826


①信号のない横断歩道(変形十字路)



②歩道橋と横断歩道の連続通行



④児童が密集する



②小学生、中学生が通学路として通行 交通量が多い

三田4号線との交差点見通し悪い  
(山側に擁壁)



歩道と農地の間の高低差が大きい  
集水樹付近に蓋のない部分あり



# 富山県魚津市星の杜小学校校区①(通学路対策箇所図) 令和3年8月

①抜け道となっており、トラック等の通行も多い



③通過交通 交通量が多い



③カーブミラーに標識が映りこむ



星の杜小学校


文

②一時停止設置要望




0826


# 富山県魚津市星の杜小学校校区②(通学路対策箇所図) 令和3年8月



# 富山県魚津市清流小学校校区①(通学路対策箇所図) 令和3年8月




富山県魚津市清流小学校校区②(通学路対策箇所図) 令和3年8月



# 富山県魚津市道下小学校校区(通学路対策箇所図) 令和3年8月

0826



# 富山県魚津市経田小学校校区(通学路対策箇所図) 令和3年8月

0826

④スピードを出して走る車があり、横断に危険有



③クランクになっており、見通しが悪い



⑥蓋のない水路が続く



経田小

⑤踏切を挟んで拝み勾配になっており、視認性が悪い



②死角が形成され、危険なため防カメ設置を望む



①水路に転落するおそれあり安全柵設置を望む



# 富山県魚津市東部中学校校区(通学路対策箇所図) 令和3年8月

0826

