

富山県魚津市経田小学校校区(通学路対策箇所図)

令和4年8月



富山県魚津市よつば小・西部中校区(通学路対策箇所図)

令和4年8月

- ①横断に危険あり(合同庁舎横)
児童が様々な方向に横断する



- ②拡幅改良中(総合体育館横)



- ④一時停止を特に指導している交差点



よつば小学校

西部中学校

- ③横断に危険あり(佐竹商店前)



富山県魚津市清流小学校校区①(通学路対策箇所図)

令和4年8月

④幅員狭小、ブロック塀



①幅員狭小




②水路、ブロック塀、幅員狭小




三ヶ吉島線 道坂公民館付近

至・魚津駅



③路側帯が狭く通行に危険





⑤流れのはやい用水路



富山県魚津市東部中学校校区(通学路対策箇所図)

令和4年8月

③アンダーパス 事故発生
ミラー設置を望む



④止まれ標識見えない



②クランク、見通しが悪い
R3路面標示実施したが、ミラー設置も
望む



①交通量のわりに道幅が狭い



富山県魚津市道下小学校校区(通学路対策箇所図)

令和4年8月


- ⑥道幅が狭い
接触事故あり
白線引き直し対応済み



- ①道幅狭く、交通量多い
接触事故あり 神社横




- ②幅員狭小 松崎精機横



富山県魚津市星の杜小学校校区①(通学路対策箇所図)

令和4年8月

①R3点検 区画線引き直し



富山県魚津市星の杜小学校校区②(通学路対策箇所図)

令和4年8月

