

富山県魚津市よつば小・西部中校区(通学路対策箇所図)

令和3年8月

①信号のない横断歩道(変形十字路)



③歩道橋と横断歩道の連続通行



④児童が密集する




②小学生、中学生が通学路として通行 交通量が多い

三田4号線との交差点見通し悪い
(山側に擁壁)



歩道と農地との高低差が大きい
集水樹付近に蓋のない部分あり



富山県魚津市星の杜小学校校区①(通学路対策箇所図)

令和3年8月

① 抜け道となっており、トラック等の通行も多い




③ 通過交通 交通量が多い



④ カーブミラーに標識が映りこむ




② 一時停止設置要望



富山県魚津市星の杜小学校校区②(通学路対策箇所図)

令和3年8月



青点線の道を通学路としていたが、
緑エリアから熊が出没する可能性があり、
通学路を変更した経緯有


富山県魚津市清流小学校校区①(通学路対策箇所図)

令和3年8月



富山県魚津市清流小学校校区②(通学路対策箇所図)

令和3年8月



富山県魚津市経田小学校校区(通学路対策箇所図)

令和3年8月

⑤スピードを出して走る車があり、横断に危険有



④クランクになっており、見通しが悪い



⑥蓋のない水路が続く




①死角が形成され、危険なため防カメラ設置を望む



③踏切を挟んで様子勾配になっており、視認性が悪い



②水路に転落するおそれあり安全柵設置を望む



富山県魚津市東部中学校校区(通学路対策箇所図)

令和3年8月

