


## 富山県魚津市経田小学校校区(通学路対策箇所図)


令和5年8月





## 富山県魚津市道下小学校校区(通学路対策箇所図)

令和5年8月









## 富山県魚津市よつば小・西部中校区(通学路対策箇所図)

令和5年8月

- ①学童利用のため多くの児童が  
歩道橋と横断歩道を利用



よつば小学校

西部中学校

- ②見通しが悪く、左右の確認がづらい





## 富山県魚津市星の杜小学校校区①(通学路対策箇所図)

令和5年8月

- ①高架線下の道幅が狭くなっている  
緩やかなカーブで視界が悪い




- ②横断歩道がないところを横断している





## 富山県魚津市星の杜小学校校区②(通学路対策箇所図)

令和5年8月



③道幅狭く、水路も沿っている





## 富山県魚津市星の杜小学校校区③(通学路対策箇所図)

令和5年8月

星の杜小学校


④見通しが悪く、抜け道として使用される






# 富山県魚津市清流小学校校区①(通学路対策箇所図)

令和5年8月



## 宇奈月大沢野線 青柳交差点






## 富山県魚津市清流小学校校区②(通学路対策箇所図)

令和5年8月



吉島12号線

(一)阿弥陀堂・魚津停車場線

④歩道と農地の高低差  
縁石ブロックの長さ