


富山県魚津市経田小学校校区(通学路対策箇所図)


令和6年8月



富山県魚津市道下小学校校区(通学路対策箇所図)

令和6年8月






富山県魚津市東部中学校校区②(通学路対策箇所図)

令和6年8月

⑤北側と西側は一時停止がない
道が狭く危ない



⑦建物が角まで建っており見通しが悪い
一時停止線でしっかり停止せずに進行する




⑥道が細く、見通しが悪い。

簡易郵便局やコンビニエンスストアの駐車場と隣接するように道があり、朝の車の通行量が多い




富山県魚津市清流小学校校区①(通学路対策箇所図)

令和6年8月



一般県道小川寺木下新線



富山県魚津市清流小学校校区②(通学路対策箇所図)

令和6年8月

④歩道の除雪が必要

⑤道路の両側に幅1mほどの用水と高さ1mほどの溝
道幅もそれほど広くない。どちらにも柵がない。

清流小

文

富山県魚津市よつば小学校校区(通学路対策箇所図) 令和6年8月

- ①学童利用のため多くの児童が
歩道橋と横断歩道を利用



- ②各ルートから学校に集まることから、
児童が密集する



- ③登下校の時間帯、特に交通量が多い




よつば小学校

西部中学校

富山県魚津市西部中学校校区(通学路対策箇所図)


令和6年8月



富山県魚津市星の杜小学校校区(通学路対策箇所図)

令和6年8月

- ①高架線下の道幅が狭くなっている
緩やかなカーブで視界が悪い



- ②横断歩道がないところを横断している

