

富山県魚津市道下小学校校区(通学路対策箇所図)

令和7年8月

③側溝の蓋が突然なくなる



①道幅狭く、交通量多い



⑥水路側路肩の盛土が流失し、ガードレール下から転落の恐れあり(下校時が危険)



②ガードレールの切れ目がある




④道幅が狭く危険




⑤道幅が狭く、危険



⑦地下道階段下部が濡れて滑りやすい(山側の階段、雨天時が危険)





①道幅が狭く、見通しが悪い



③幅員が狭い。蓋のない用水路



②道幅が狭い。テニスコート横の側溝の蓋や縁石が途中までしかない




④幅員が狭い




富山県魚津市東部中学校校区②(通学路対策箇所図)

令和7年8月



富山県魚津市清流小学校校区①(通学路対策箇所図)

令和7年8月




富山県魚津市清流小学校校区②(通学路対策箇所図)

令和7年8月




⑤歩道の除雪が必要



富山県魚津市経田小学校校区(通学路対策箇所図)

令和7年8月






富山県魚津市よつば小学校校区②(通学路対策箇所図)

令和7年8月

⑤各ルートから学校に集まることから、児童が密集する



④学童利用のため多くの児童が歩道橋と横断歩道を利用



③登下校の時間帯、特に交通量が多い



よつば小学校

西部中学校

富山県魚津市西部中学校校区(通学路対策箇所図)

令和7年8月

①車道と歩道の段差が高く、自転車で乗り上げて踏くことがある。縁石部分が不安定になっており危険



西部中学校

よつば小学校

富山県魚津市星の杜小学校校区(通学路対策箇所図)

令和7年8月

- ①高架線下の道幅が狭くなっている
緩やかなカーブで視界が悪い



- ③横断歩道がないところを横断している



- ②横断歩道がないところを横断している

