

## 白い水が出る（煮沸により、油膜発生、白濁する）

---

### 原因

---

亜鉛メッキ鋼管から溶出する亜鉛によるもの。煮沸により水表面に湯膜状のものが出来て一層白濁します。

長年使用していない水道によくあるトラブルであり、水道管における水の滞留時間が長い程発生しやすく、開栓直後に多く見られます。

---

### 対策

---

白濁の原因となる亜鉛は人体に必要な成分で、多量に飲んだ場合などを除き問題はありません。

（朝一番の白い水は、亜鉛濃度が濃くなっている可能性もあるため、飲まないで下さい。）

亜鉛の溶出した水道管内では腐食がかなり進んでおり、時間と共に赤水（サビ水）も発生すると思われますので、材質の違う水道管への交換が必要です。