

富山県魚津市清流小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2

用水路が深く、晴天時でも流れが速く危険

番号14

対策前



<対策メニュー>

・水路有蓋化による歩行帯確保【魚津市】

路肩が狭く、歩行者等が危険

番号9,10

対策前



<対策メニュー>

・歩道の設置【魚津市】

歩道に面してブロック塀が点在し危険

番号13

対策前



<対策メニュー>

・生徒への注意喚起【魚津市】

交通量が多く、道路横断が危険

番号6, 7

完了



<対策メニュー>

・歩行者用信号機の設置【魚津署】

・路面標示、注意標識等の設置【富山県】

路肩が狭く、歩行者等が危険

番号8

対策前



<対策メニュー>

・水路有蓋化による歩行帯確保【魚津市】

路肩が狭く、用水路も深く、歩行者等が危険

番号2, 3

対策前



<対策メニュー>

・道路拡幅【魚津市】

交通量が多く、道路横断が危険

番号5

対策前



<対策メニュー>

・歩行者用信号機の設置検討【魚津署】

至 黒部市

至 滑川市

清流小学校

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

教育委員会、学校、PTA

道路管理者(国交省、県、市)

警察署、交通センター、交通指導員

番号1

路肩が狭く、歩行者等が危険

<対策メニュー>

・道路拡幅【魚津市】

富山県魚津市清流小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2

竹が降雪時に垂れ下がり、歩行者等が危険

番号19

対策前



用水路の流れが速く危険

番号16、17

対策前



<対策メニュー>
・防護柵の設置【魚津市】

番号25

今後の見守り隊の活動について

<対策メニュー>

・協議【魚津市(教育)】

至 滑川市

至 黒部市

冬季の降雪時に、歩行者等が危険

番号20

完了



用水路が深く、晴天時でも流れが速く危険

番号18

対策前



<対策メニュー>
・防護柵の設置【魚津市】

道路が狭く、歩行者が危険

番号15

対策前



<対策メニュー>
・水路有蓋化による歩行帯確保【魚津市】


【対策検討メンバー】
教育委員会、学校、PTA
道路管理者(国交省、県、市)
警察署、交通センター、交通指導員

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

富山県魚津市清流小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2




--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】
教育委員会、学校、PTA
道路管理者(国交省、県、市)
警察署、交通センター、交通指導員

別添2



富山県魚津市よつば小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2



富山県魚津市よつば小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月



別添2

横断歩道があるが止まる車がほとんどいない。
また、ブロック塀で向こうがみえづらい。

＜対策メニュー＞

・カーブミラーの設置【魚津市(環境)】

番号14



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

教育委員会、学校、PTA

道路管理者(国交省、県、市)

警察署、交通センター、交通指導員

番号10

完了

高架線を潜って横断歩道を渡る際、歩行者用信号機がないため危険で危険

＜対策メニュー＞

・歩行者用信号機の設置【魚津署】



番号11

歩行者用信号機が高架線海側の滑川側にないので危険。

＜対策メニュー＞


・歩行者用信号機の設置【魚津署】

・横断歩道



富山県魚津市よつば小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2



富山県魚津市道下小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2

【対策検討メンバー】
教育委員会、学校、PTA
道路管理者(国交省、県、市)
警察署、交通センター、交通指導員

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

番号9、10

ブロック塀が点在し危路肩が狭く、所々用水路に蓋がない箇所。園児が用水路(深さ有)に落ちるため危険。陰
＜対策メニュー＞
有蓋化若しくは防護柵【魚津市(建設)】

番号8

路肩が狭く、車が来た時に危険。(第二青島踏切)
＜対策メニュー＞
踏切の渡り方の指導【魚津市(保育)】

番号11

今後の見守り隊の活動について
＜対策メニュー＞
協議【魚津市(教育)】

番号7

交通量が多いにも関わらず、道路を横断するのが危険。＜対策メニュー＞
カーブミラーの設置【魚津市(環境)】

番号5

ブロック塀が点在し危険
＜対策メニュー＞
・生徒への注意喚起【魚津市】


番号1

道路が狭く、登校時間帯に交通量が増えるため危険。
＜対策メニュー＞
路肩の区画線を広く引き直す。
【魚津市(建設)】

番号2

完了

交通量が多く、路肩が狭いため危険



＜対策メニュー＞
・区画線の位置変更【魚津市】

番号3

完了

路肩が狭いため、小学生が用水路に落ちるため危険＜対策メニュー＞
・路肩拡幅改良【魚津市】



交通量が多く、道路を横断するのが危険

番号1

対策前



＜対策メニュー＞
・信号機の設置【魚津署】

番号4、6

不審者が出没し危険
＜対策メニュー＞
パトロール強化
【魚津署】

番号13

乗用車が通れない踏切(通学路)に、無理に通る自動車があり危険。
＜対策メニュー＞パトロール強化【魚津市】



富山県魚津市道下小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月


別添2

【対策検討メンバー】

教育委員会、学校、PTA
道路管理者(国交省、県、市)
警察署、交通センター、交通指導員

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



T字路交差点(通学路)で一旦停止しないため危険。

＜対策メニュー＞

歩道部に点線設置、カラー舗装【魚津市建設】

番号12



富山県魚津市経田小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2

路肩が狭く、歩行者等が危険

番号1

完了



番号10

児童が安全に横断することが出来ない。

＜対策メニュー＞

・歩道用信号機設置【魚津署】

道路沿いの水路が危険

番号6

対策前



＜対策メニュー＞

・水路有蓋化による歩行帯確保【魚津市】

【対策検討メンバー】

教育委員会、学校、PTA
道路管理者(国交省、県、市)
警察署、交通センター、交通指導員

至 黒部市

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

歩道が狭い。道が狭いので車がすれ違う時に危険。

番号9



＜対策メニュー＞

・路肩の区画線を広く引き直す

路地になっていて、車も通り、電車が通る時は、踏切で止まっている時が危険。(経田駅前踏切)

番号8



＜対策メニュー＞

踏切の渡り方の指導【魚津市(保育)】

横断歩道まで路肩の狭い箇所を通行し危険

番号5

実施中



＜対策メニュー＞

・水路有蓋化による歩行帯確保【富山県】

交通量が多く、道路を横断するのが危険

番号3

対策前



＜対策メニュー＞

・横断歩道の設置検討【魚津署】

一方通行の開始時刻を午前7時からにしたい

番号4

対策前



＜対策メニュー＞

・一方通行の時間帯変更検討【魚津署】

番号7

ブロック塀が点在し危険

＜対策メニュー＞

・生徒への注意喚起【魚津市】

至 滑川市

路肩が狭く、歩行者等が危険

番号2

実施中



＜対策メニュー＞

・道路拡幅【魚津市】
・歩道の設置【魚津市】

富山県魚津市星の杜小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2

道路が狭く、カーブで見通しが悪い

番号1

完了



＜対策メニュー＞
・隅切りの設置【魚津市】

路肩が狭く、道路際に水路があり、歩行者等が危険

番号2

対策前



＜対策メニュー＞
・水路有蓋化による歩行帯確保【魚津市】

番号6、7、8、9

不審者が出没し危険

＜対策メニュー＞

・パトロール強化【魚津署】

番号11

見守り隊の今後の方針

＜対策メニュー＞

・協議【魚津市(教育)】

至 黒部市

番号10

下中島公民館への曲がる道路が狭く危険

＜対策メニュー＞

至 滑川市

路肩が狭く、歩行者等が危険

番号4

実施中



＜対策メニュー＞
・道路拡幅【魚津市】

路肩が狭く、歩行者等が危険

番号3

実施中



＜対策メニュー＞
・路肩歩行帯の工夫【富山県】

交通量が多く、見通しも悪いので横断歩道を渡るのが危険

番号5

実施中



＜対策メニュー＞
・歩行者用信号機の設置【魚津署】

星の杜小学校

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所


【対策検討メンバー】

教育委員会、学校、PTA

道路管理者(国交省、県、市)

警察署、交通センター、交通指導員

富山県魚津市星の杜小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月



富山県魚津市星の杜小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2

至 黒部市

番号3

積雪時に水路の位置が分らず危険
＜対策メニュー＞
・水路の有蓋化【魚津市】

水路に転落防止柵がなく危険

番号1

完了



＜対策メニュー＞
・転落防止柵の設置【富山県】

番号5

見守り隊の今後の方針
＜対策メニュー＞
・協議【魚津市(教育)】

至 滑川市

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】
教育委員会、学校、PTA
道路管理者(国交省、県、市)
警察署、交通センター、交通指導員

番号4

小学校から公民館への曲がり角で、出会い頭の衝突の不安を感じる。

番号2

完了

路肩が狭く、歩行者等が危険




＜対策メニュー＞
・道路拡幅改良整備予定【富山県】

松倉小学校

富山県魚津市星の杜小学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2



路側帯が狭く、しかも登校時は左側通行となる。
車の往来も多く危険。

番号7



<対策メニュー>
路肩の区画線を広く引き直す。【富山県】

暗い地下道のため、不審者対策外必要(現在防犯
カメラ1台設置)

番号6



<対策メニュー>
防犯カメラの設置【魚津市(環境)】

--- :通学路(学校指定)

● :要対策箇所

【対策検討メンバー】


教育委員会、学校、PTA

道路管理者(国交省、県、市)

警察署、交通センター、交通指導員

富山県魚津市東部中学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2



番号3、4、5

不審者が出没し危険
＜対策メニュー＞
・パトロール強化【魚津署】



【対策検討メンバー】
教育委員会、学校、PTA
道路管理者(国交省、県、市)
警察署、交通センター、交通指導員

● : 要対策箇所

富山県魚津市西部中学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2

交通量が多く、道路を横断するのが危険

番号1

完了



番号3

ブロック塀が点在し危険
<対策メニュー>
・生徒への注意喚起【魚津市】

交差点の幅員が狭く危険

番号2

対策前



番号4

県道の歩道中木が自転車通学者に触れ危険
<対策メニュー>
・立木の枝打ち【富山県】

番号5

JAうおづ西部支店前の変則五差路が危険
<対策メニュー>
・歩行者用信号機の設置【魚津署】

番号6

(主)金山谷田方町線
高速から海側の道路が狭く危険
<対策メニュー>
・道路拡幅改良【富山県】

西部中学校




:要対策箇所

【対策検討メンバー】

教育委員会、学校、PTA
道路管理者(国交省、県、市)
警察署、交通センター、交通指導員

富山県魚津市西部中学校校区(通学路対策箇所図)令和元年8月

別添2



交差点の幅員が狭く停止線が見えない。道路が狭い。危険

番号7

完了



<対策メニュー>
停止線の設置【魚津署】



通りに出る際見えにくい。交通事故発生場所。

番号8



<対策メニュー>
カーブミラーの設置【魚津市(環境)】



:要対策箇所

【対策検討メンバー】

教育委員会、学校、PTA

道路管理者(国交省、県、市)

警察署、交通センター、交通指導員

富山県魚津市 つくし学園(園外活動危険箇所)令和元年8月

別添2

