

シンナー臭がする

原因

給水管の新設、布設替えて塩化ビニル管を使用する場合、**少量の接着剤を使用することがあり、これが影響して水に臭いをつけている**可能性があります。臭いを感じる程度は、個人差がありますが、朝一番の水等、給水管（本管から蛇口までの管）に長い時間溜まっている水は、より強く臭いを感じます。また味にも影響を及ぼします。しばらく流した後の水（本管から送られる新鮮な水）を使用することにより、臭いを感じる程度が軽減されます。

対策

水道を使用するに従い、臭いは無くなってきます。
しばらく使用していても、臭いが改善されないようでしたら上下水道課までご連絡ください。