

石綿含有調査 速報結果資料 1/2

清流小学校隣接地内建物 石綿含有分析結果

分析対象		分析結果
①外周 塀 壁面 吹付け材		石綿不含
②S42建屋 玄関前軒裏		石綿不含
③S42建屋 玄関内壁		石綿不含
④S42建屋 便所天井		石綿不含
⑤S42建屋 風呂天井・壁		石綿不含
⑥S42建屋 床の間壁		石綿不含
⑦S42建屋 台所天井		石綿含有(クリソタイル)
⑧S42建屋 台所床		石綿含有(クリソタイル)
⑨S42建屋 台所横6畳間壁		石綿不含
⑩渡り廊下部 壁		石綿不含
⑪S55建屋 外壁		石綿不含
⑫S55建屋 洋室6畳壁		石綿不含
⑬S55建屋 和室8畳壁		石綿不含
⑭S55建屋 玄関 壁		石綿不含
⑮S55建屋 洋室4.5畳壁		石綿不含
⑯S55建屋 台所床		石綿不含
⑰S55建屋 台所天井		石綿不含
⑱S55建屋 台所壁		石綿不含
⑲S55建屋 勝手口 壁・天井		石綿含有(クリソタイル)
⑳S42建屋 階段裏室、2階押入れ 壁		石綿不含
㉑土蔵 壁		石綿不含

※脱衣室の天井も同材質

石綿含有調査 速報結果資料 2/2

清流小学校隣接地内建物石綿含有建材 位置図

