

令和4年度 魚津市通学路合同安全点検実施箇所一覧

0802

日にち	校下	番号	路線	報告者	大字	種別	危険	備考
8/18 (木) 9:00~	経田	1	経田中町持光寺線 (一)魚津生地入善線	見守り隊	経田中町	横断	横断歩道前後の電柱に注意が必要	箇所の共有
	経田	2	経田駅江口線	防犯	浜経田	通行	幅員狭小	看板設置
	経田	3	持光寺2号線 (一)沓掛魚津線	学校	持光寺	通行	農地と高低差 転落事故発生	転落防止柵
8/18 (木) 13:00~	よつば	1	魚津駅友道線 本江新町1号線	つばめ	新金屋二	横断	児童がいろいろな方向に横断する	
	よつば	2	杉野印田線	建設	三田	通行	幅員狭小	拡幅改良
	よつば	3	(一)大海寺新本町線	学校	大海寺野	横断	交通量が多い場所での横断	
	西部中	4	大光寺住吉線 (一)金山谷田方町線	学校	大光寺	通行	一時停止を特に指導している交差点	箇所の共有
8/18 (木) 15:00~	清流	1	吉島11号線	建設	吉島	通行	幅員狭小	拡幅改良
	清流	2	六郎丸1号線	学校	吉島	塀	古いブロック塀	
	清流	2	六郎丸1号線	学校	吉島	通行	道幅狭い	
	清流	2	吉島六郎丸線	学校	吉島	用水	流れが速い水路	
	清流	3	(一)三箇吉島線	センター	道坂	通行	路側帯が狭い	拡幅改良
	清流	4	岡経田立石線	学校	江口	塀	道幅が狭く、レンガ塀やブロック塀が点在	
	清流	5	東尾崎17号線	天神園	東尾崎	用水	水路に転落の危険あり	
8/19 (金) 9:00~	東部中	1	吉島東中線	学校	吉島	通行	生徒の通行量のわりに幅員が狭い 転落の危険もあり	
	東部中	2	吉島北中線	学校	吉島	通行	カーブミラー設置望む 路面標示対策済み	ミラー設置
	東部中	3	吉島7号線	学校	吉島	通行	カーブミラー設置望む 事故発生	ミラー設置
	東部中	4	吉島六郎丸線	学校	吉島	通行	一時停止標識見づらい	樹木管理
8/22 (月) 9:00~	道下	1	駅西7号線	学校	北鬼江二	通行	登校時通行量多い 狭くて危険 接触事故2件	箇所の共有
	道下	2	仏田江口線	学校	青島	通行	道幅が狭く非常に危険 接触事故あり	
	道下	3	仏田1号線	建設	仏田	通行	幅員狭小	拡幅改良
8/22 (月) 13:00~	星の杜	1	住吉吉野線	学校	住吉	通行	R3区画線引き直し対応	
	星の杜	2	出金山谷線	防犯	出	通行	路側帯減耗	引き直し
	星の杜	3	出湯上線	防犯	出	通行	カラー舗装の要望あり	