

令和3年度 魚津市通学路合同安全点検実施箇所一覧 0826

点検日	学校名	点検 順	管理 番号	路線名	報告者	地区名	種別	危険内容	検討し得る対策
8/19(木) 9:00~	よつば 西部中	1		(一)大海寺新本町線	学校	友道	横断	信号のない横断歩道	横断舗装カー舗装
		2		杉野印田線	学校・地区	三田		歩道と農地の間の高低差が大きい 集水樹の横に蓋がない場所あり 三田4号線との交差点見通し悪い(山側に擁壁)	一停設置 カー舗装 ラバーボール
		3		(主)石垣魚津インター線	学校	本江新町	横断	歩道橋と横断歩道の連続通行は低学年に難あり	状況を共有
		4		本江5号線・魚津駅友道線	学校	本江	横断	児童が密集する交差点である	状況を共有
8/19(木) 13:00~	星の杜	1		住吉吉野線	地区	住吉	通過交通	抜け道となっており、トラック等の通行も多い	区画線引き直し
		2		住吉3号線・7号線	地区要望	住吉	横断	一時停止標識設置を望む	一停設置
		3		(一)堀江魚津線	にじいろ園	住吉		カーブミラーへの道路標識写りこみ	ミラー角度調整
		4		三ヶ慶野線	にじいろ園	住吉	通過交通	抜け道になっており、交通量が多い	見守り強化
		5		出湯上線	学校・防犯	出		白線が剥がれている箇所あり	区画線引き直し
8/23(月) 9:00~	清流	1		(一)三ヶ吉島線 石垣新横枕線	学校	横枕	横断	バス通学の児童の横断が危険 横断歩道や減速の道路標識設置を望む	バス乗降所調整
		2		吉島12号線	かつみ園	吉島	横断	一時停止線が薄くなっている 車の往来が多いので横断歩道設置希望	既存標識・停止線整備 「速度落とせ」表示
		2		(一)阿弥陀堂魚津停車場線	かつみ園	吉島		降雪時、大量の水が歩道を流れて歩けなかった	状況を共有
		3		吉島10号線	学校	吉島		歩道と農地との高低差が大きく、転落の危険有	柵・ポール設置
		4		(一)小川寺木下新線	地区	天神野新	横断	金さん銀さん横、県道横断の要あり 横断歩道設置希望	横断歩道設置
		5		立石天神野新線	地区	天神野新	横断	三叉路の横断が危険 ミラー見づらい	横断歩道設置 県道歩道延伸
		6		東尾崎線	学校	東尾崎	横断	カーブの見通しが悪く、車から気づかれにくい	区画線・路面標示
7		吉島5号線	学校	吉島	用水	流れが速い用水路	転落防止網		
8/24(火) 9:00~	道下	1		経田西町北鬼江線	学校	北鬼江		学校前の朝の一通を逆走する車あり 全体的に狭い	パトロール強化
		2		北鬼江青島線	学校	青島	通過交通	通過交通多	速度制限 区画線引き直し
		3		北鬼江8号線		青島		区画線消失	区画線引き直し
		4		北鬼江北中線	学校	北鬼江		線路への進入が容易	指導強化・柵設置
		5		仏又青島線	青島保	青島	用水	用水が深く危険	転落防止網
		6		仏田江口線	学校	仏又		道幅狭く、通過交通多 農地との高低差が大きい 踏切の幅員が狭い	山側に待避所確保 ラバーボール設置
		7		青島3号線	建設課	青島		幅員狭小	拡幅(側溝整備)
8/24(火) 13:00~	経田	1		木下新20号線	地区	木下新		死角が形成され、危険なため防カメ設置を望む	防カメ設置
		2		経田中町持光寺線	合同下校	持光寺		水路に転落するおそれあり 安全柵設置を望む	柵設置
		3		経田駅江口線	合同下校	持光寺踏切		踏切を挟んで拌み勾配になっており、視認性が悪い	区画線引き直し 待避所確保
		4		天王団地1号線	学校	仏田		クランク 見通し悪い	中央線設置 除草(幅員確保)
		5		経田駅江口線	合同下校	持光寺		平伝寺1号線、天王線との交差点 スピードを出して走る車が多い	速度抑制路面標示
		6		岡経田立石線	合同下校	天王	用水	蓋のない水路が続く	状況共有
8/24(火) 15:00~	東部中	1		吉島北中線	学校	吉島		クランク 見通し悪い	中央線設置
		2		青島3号線	建設課	青島		幅員狭小	拡幅(側溝整備)