

区	号地	被害状況一覧(1月2日:調査判明分) (1月5日:4件追加(朱書き))
2区	32号地	墓石が倒れそう
2区	102号地	墓石のズレ
2区	178号地	墓石のズレ
2区	191号地	墓石のズレ
2区	195号地	墓石のズレ
2区	197号地	墓石のズレ
2区	200号地	墓石のズレ
4区	16号地	上部の墓石が4区15号地の区画に落下
5区	120号地	墓石のズレ
7区	11号地	灯籠が通路に倒れていた。通路確保のため移動。
8区	21号地	墓石のズレ
8区	92号地	墓石が倒壊している
9区	117号地	墓石が倒れそう
10区	26号地	墓石が倒れそう
10区	128号地	墓石・その他施設等が倒壊している
11区	2号地	灯籠に傾きあり
11区	7号地	灯籠が11区8号地の区画に倒れている
11区	66号地	墓石が倒れそう
11区	69号地	墓石が倒れそう
11区	70号地	墓石のズレ
11区	71号地	墓石のズレ
11区	90号地	墓石のズレ
11区	145号地	墓石のズレ
13区	51号地	灯籠が園路と13区50号地内に倒れている
13区	302号地	左側の灯籠がズレている
13区	304号地	墓石が倒れそう
13区	291号地	墓石のズレ
13区	404号地	墓石・その他施設等が倒壊している
13区	411号地	墓石が倒れそう
14区	25号地	墓石のズレ
14区	63号地	灯籠が14区62号地に倒壊している。62号地の土台にヒビあり。
15区	27号地	灯籠等の倒壊
15区	30号地	灯籠等の倒壊
16区	63号地	地蔵が62号地内に倒れている