

令和6年度 魚津市通学路合同安全点検実施個所一覧

0802

日にち	校下	番号	路線	報告者	大字	種別	危険	備考
8/20 (火) 9:00~	経田	1	経田中町持光寺線	学校	経田中町	横断	横断歩道がない 踏切には、蓋のない用水	R5 確認
	経田	2	(一)沓掛・魚津線	学校	仏田	通行	近くに横断歩道がなく、山側に歩道がない	
	経田	3	木下新7号線	要望書	木下新	通行	トンネル出口から飛び出す自転車と車や児童との接触	
8/20 (火) 13:00~	道下	1	経田西町北鬼江線	学校	仏田	通行	登校時通行量多い 見通し悪い	R5 確認 R5 路面標示を設置「学童注意」
	道下	2	青島22号線	要望書	青島	通行	市道沿いの多くが開渠である	R5 確認
	道下	3	青島線	学校	青島	通行	ガードレールの切れ目がある	
	道下	4	吉島北中線	学校	北中	横断	踏切内の踏板が劣化しており、つまずきやすくなっている	
8/20 (火) 15:00~	東部中	1	青島16号線	建設課	青島	通行	幅員が約3m程度と狭く、 歩行者の安全な通行に支障をきたしている	
	東部中	2	吉島東中線 (一)沓掛・魚津線	学校	吉島	通行	歩行者用信号が片側だけ	
	東部中	3	吉島東中線 (一)富山・滑川・魚津線	学校	吉島	通行	歩行者用信号、横断歩道が片側だけ	
	東部中	4	吉島東中線	生活環境課	吉島	通行	駐車場と市道の境界に段差がある 自転車の生徒が転倒	
	東部中	5	吉島六郎丸線 六郎丸1号線 吉島37号線	生活環境課	吉島	通行	北側と西側は一時停止がない 道が狭く危ない	
	東部中	6		学校	吉島	通行	道が細く、見通しが悪い	
	東部中	7	加積14号線 加積13号線 加積4号線 加積3号線 魚津駅前18号線 魚津駅前4号線	生活環境課	上村木二丁目 吉島二丁目	通行	建物が角まで建っており見通しが悪い 一時停止線ですっかり停止せずに進行する	
8/21 (水) 9:00~	清流	1	吉島5号線	学校	吉島	用水	用水路が深く、流れが速い。蓋や柵はない	R5 確認 R5 区画線を設置 ラバーポール設置 済み 蓋掛けする際は地元負担金が必要 R6 確認しない
	清流	2	吉島8号線	学校	吉島	用水	用水の流れが速い。蓋や柵はない	R5 確認 区画線ラバーポール設置済み 蓋掛けする際は地元負担金が必要 R6 確認しない
	清流	3	(一)小川寺木下新線	学校	天神野新	通行	道路の両側に歩道がない	
	清流	4	東尾崎片貝大橋線	学校	東尾崎	通行	歩道の除雪が必要	
	清流	5	東尾崎線	学校	東尾崎	通行	道路の両側に幅1mほどの用水と高さ1mほどの溝 道幅もそれほど広くない。どちらにも柵がない。	
8/22 (木) 9:00~	よつば	1	島尻魚津インター線	学校	本江新町	横断	学童利用のため多くの児童が歩道橋と横断歩道を利用	R5 確認
	よつば	2	魚津駅友道線 本江5号線	学校	本江	横断	各ルートから学校に集まることから、児童が密集する	R5 確認
	よつば	3	(一)大海寺新・本町線	学校	大海寺野	横断	登下校の時間帯、特に交通量が多い	
	西部中	4	慶野川原線	学校	慶野	通行	一時停止の標識があるものの、斜めから合流するため、右方向が見づらい	
8/22 (木) 13:00~	星の杜	1	(一)堀江・魚津線	学校	住吉	通行	高架線下の道幅が狭くなっている 緩やかなカーブで視界が悪い	R5 確認
	星の杜	2	住吉吉野線	学校	住吉	横断	横断歩道がないところを横断している	R5 確認