

令和7年度 魚津市通学路合同安全点検実施箇所一覧

日にち	校下	番号	路線	報告者	大字	種別	危険	備考
8/20 (水) 9:00	道下	1	経田西町北鬼江線	学校	仏田	通行	登校時通行量多い 見通し悪い	R5,R6確認 R5 路面標示を設置「学童注意」
	道下	2	青島線	学校	青島	通行	ガードレールの切れ目がある	R6確認 区画線引き直し・車両分離標設置
	道下	3	経田西町北鬼江線	まちづくり委員会	北中	通行	側溝の蓋が突然なくなる	
	道下	4	吉島北中線	学校	北中	横断	道幅が狭く危険	R6確認 踏板は交換済
	道下	5	道下小学校線、北鬼江北中線	中瀬議員	北中	通行	道幅が狭く危険	
	道下	6	北鬼江8号線	まちづくり委員会	北中	通行	水路側路肩の盛土が流失し、ガードレール下から転落の恐れあり	
	道下	7	跨線橋南側線	まちづくり委員会	北鬼江	通行	地下道階段下部が濡れて滑りやすい(山側の階段、雨天時危険)	
8/20 (水) 13:00	東部中	1	吉島北中線	学校	吉島	通行	道幅が狭い。歩行者、自転車、車の往来が多い。テニスコート横の側溝の蓋や緑石が途中までしかない。	R3確認
	東部中	2	吉島8号線	学校	吉島	通行	道幅が狭く、坂になっているため、見通しが悪い	
	東部中	3	吉島5号線	生活環境課	吉島	通行	幅員が狭く、蓋のない用水路	R3,R5確認 R5区画線設置
	東部中	4	吉島10号線	建設課	吉島	通行	幅員が狭い	
	東部中	5	(一)沓掛・魚津線	市民	持光寺	通行	幅員が狭い	
8/21 (木) 9:00	清流	1	吉島六郎丸線	学校	吉島	横断	歩行者用信号の関係で、途中で道路を横断せざるを得ない	R4確認
	清流	2	横枕道坂線	主任児童委員	道坂	通行	空地の草が伸びて用水路に係り、子供が落ちないか心配	
	清流	3	(主)宇奈月大沢野線	主任児童委員	道坂	通行	道路わきの草が伸びて車が見えず危険。横断歩道をつけることはできないか。	
	清流	4	(一)三ヶ吉島線	学校	六郎丸	横断	交通量が非常に多く、横断歩道が近くにない	
	清流	5	東尾崎片貝大橋線	学校	東尾崎	通行	歩道の除雪が必要	R6確認
	清流	6	(一)小川寺木下新線	学校	天神野新	横断	スクールバスから下車した後、道路を横断しなければならない	
	清流	7	(一)小川寺木下新線	学校	天神野新	通行	歩道がなく、路肩も狭い	R3確認
8/21 (木) 13:00	経田	1	経田中町持光寺線	学校	経田中町	横断	横断歩道がない 踏切には、蓋のない用水	R5,R6確認 R6 車線分離標設置
	経田	2	(一)沓掛・魚津線	学校	仏田	通行	近くに横断歩道がなく、山側に歩道がない	R6確認
	経田	3	持光寺2号線	学校	持光寺	通行	道路の東側が用水になっており、落下のおそれ 街灯がない	R3, R4確認
8/21 (木) 15:00	よつば	1	(主)島尻魚津インター線	島田議員	印田～石垣新	通行	側溝が急こう配、降雨による増水が心配。柵を設けてほしい	
	よつば	2	(主)島尻魚津インター線	学校	本江	通行	樹木が生い茂り、枝葉を避けながら通行している。避けた際に後ろからきた自転車と衝突のおそれがある。	
	よつば	3	(一)大海寺新本町線	学校	大海寺野	横断	登下校の時間帯、特に交通量が多い	R3,R4,R6確認
	よつば	4	(主)島尻魚津インター線	学校	本江新町	横断	学童利用のため多くの児童が歩道橋と横断歩道を利用	R3,R5,R6確認
	よつば	5	魚津駅友道線 本江5号線	学校	本江	横断	各ルートから学校に集まることから、児童が密集する	R2,R3,R5,R6確認 R2カラー舗装
8/22 (金) 13:00	西部中	1	(一)大海寺新本町線	学校	友道	通行	車道と歩道の段差が高く、自転車で乗り上げて置くことがある宴席部分が不安定になっており、危険	
8/22 (金) 15:00	星の杜	1	(一)堀江魚津線	学校	住吉	通行	高架線下の道幅が狭くなっている 緩やかなカーブで視界が悪い	R5,R6確認
	星の杜	2	住吉吉野線	学校	住吉	横断	横断歩道がないところを横断している	R5,R6確認
	星の杜	3	(一)堀江魚津線	学校	住吉	横断	横断歩道がないところを横断している	