

令和8年度 魚津市通学路合同安全点検実施箇所一覧

日にち	校下	番号	路線	報告者	大字	種別	危険	備考
6/9 (火) 13:00~	経田	1	(市道) 経田地鉄側線	学校	経田中町	通行	線路沿いにおいて、仕切りになる柵等がなく、線路への侵入や置石をするおそれがあり、対策をする必要がある。	
6/9 (火) 15:00~	よつば	1	石垣魚津インター線 (歩道橋)	学校	本江新町	通行	低学年の下校時、学童を利用するため多くの児童が歩道橋と横断歩道を通る。歩道橋では、会話がやや急なため、転倒したり落とした持ち物を拾うときに後ろから来る児童がぶつかったりする危険がある。また、歩道橋上部では他から見えないため、不審者が潜んでいても周囲の大人が気づくことができない。保護者からも歩道橋上部での不審者対策について心配の声があがっている。	
	よつば	2	(市道) 上本江1号線	学校	本江	通行	水量はそこまで多くないが道路と用水底との深さがあり、特に身長の小さい低学年児童が間違えて落ちた場合、自力で登ることが難しいと考えられる。蓋をするか柵を設けるかして児童が落ちないように対策を講じてほしい。	
6/10 (水) 9:00~	星の杜	1	(市道) 住吉吉野線 住吉西魚津駅線 西魚津駅前線	学校	住吉	通行	直角でない曲がり角だけでなく、生垣により双方向からの見通しが悪い。通勤時間帯に交通量が多く、スピードを出す車もある。地元住民より事故が起きないか心配という声があった。民家の生垣で所有地内の範囲対策はしづらい面がある。	
	星の杜	2	(一)堀江・魚津線	学校	住吉	横断	横断歩道がないところを横断している	R7確認
	星の杜	3	(一)堀江・魚津線	学校	住吉	通行	高架線下の道幅が狭くなっている 緩やかなカーブで視界が悪い	R6、R7確認
6/10(水) 15:00~	道下	1	(市道) 経田西町北鬼江線	学校	仏田	通行	道幅が狭く、車の往来が激しい。朝7:30~8:30は黒部方面からの一方通行に規制されているが、下校時には規制がない。この三叉路は大変見通しが悪い。吉田さんのご厚意で、登下校時には敷地内を通ることが許されているが、放課後に自転車で出かける際には道路を通るため、大変危険である。また、交通量が多く横断歩道を渡る際の安全確認が必要である。	R5、6、7確認 R5 路面標示を設置 「学童注意」
	道下	2	(市道) 青島16号線	学校	青島	通行	児童の登下校で通る道路があるが、もともとあったと思われる白線が消えている。児童には白線を意識しての歩行を呼び掛けているので、白線が鮮明であるといと思われる。	
6/11 (木) 9:00~	清流	1	(市道) 吉島六郎丸線	学校	吉島	横断	歩行者用信号の関係で、途中で道路を横断せざるを得ない	社会資本整備総合交付金で道路整備を実施中 (R9以降見込み)
	清流	2	阿弥陀堂魚津停車場線	学校	上村木	通行	地下道内の階段や通路に小石が散乱している。舗装がはがれ、通路が凸凹の状態になりつつある。薄暗く、子供たちがつまづく可能性がある。	
	清流	3	小川寺木下新線	学校	天神野新	通行	歩道がなく、路肩も狭いため、登下校時の歩行が危険である。白線もほとんど消えてしまっている。	R7確認
	清流	4	小川寺木下新線	学校	東尾崎	通行	交通量がやや多い道路であるが、歩道がなく路肩も狭いため、登下校時の歩行が危険である。また、白線もほとんど消えてしまっている。	
6/11 (木) 15:00~	西部中	1	大海寺新本町線	学校	友道	通行	車道と歩道の段差が高いため、生徒が自転車で乗り上げてつまづく場面がしばしばある。縁石部分が不安定になっているところもあり、歩行者にとっても危険である。	R7確認
6/17 (木) 15:00~	東部中	1	(市道) 吉島北中線	学校	吉島	通行	道幅が狭い。歩行者、自転車、車の往来が多い。特に車が通るときは、自転車が左に寄り、側溝に落ちる可能性もある。	R7確認 車両分離標設置
	東部中	2	(市道) 吉島4号線	学校	吉島	通行	車がスピードを出して地下道に入ってくることがある。登校中、自転車も下り坂→平坦となり、スピードが出やすい。お互いがスピードを出しすぎで遭遇することがあり、危険である。	